



L'ingresso Pedonale e Carraio e del Box Auto da Via Giuseppe Nicoletto n. 30 - Saluggia - (foto del 19.01.24)



Il volume del Box Auto visto dal cortile interno - (foto del 19.01.24)



Il cortile interno su cui si affaccia l'immobile pignorato - Saluggia - (foto del 19.01.24)



Vista dal cortile interno - Saluggia - (foto del 19.01.24) - In basso interno della cucina al piano terreno






Altra vista della cucina al piano terreno - Saluggia - (foto del 19.01.24) In basso camera al piano terreno





Locale cantina-deposito al piano terreno - Saluggia - (foto del 19.01.24) - In basso camera al primo piano






Altra camera al primo piano - Saluggia - (foto del 19.01.24) - In basso scala collegamento interno e corridoio al primo




Luca Villani Architetto

Volto dei Centori n° 17 - 13100 Vercelli - Telefono 0161/215556-215150
e-mail: luca.villani@studiovillani.it - Cod. Fisc.: VLL LCU 60D18 L750H - P. I.V.A.: 01434900021 - Iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n° 221 dal 13.02.1986 - Iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti al n° 321285 C - Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Vercelli al n. 96 dal 06.12.1989



Servizio igienico al piano terreno - Saluggia - (foto del 19.01.24) - In basso lavanderia e centrale termica





Autorimessa - Saluggia - (foto del 19.01.24)

