

Tribunale Ordinario di Bari
Seconda Sezione Civile-Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. Es. n° [REDACTED] nei confronti di
[REDACTED]

LOTTO N° 17

ALLEGATO N° 1

Unità immobiliare residenziale sita al piano secondo dell'edificio pluripiano con accesso dal civico [REDACTED]

Ill.mo Sig. G.E. **Dr.sa Chiara Cutolo**



(Ortofoto estratta dal sito proprietario Google Earth, e rimaneggiata con sw Ms Office Word. Localizzazione del bene immobile pignorato)

Raccolta di nn° 18 fotografie illustrative lo stato dei luoghi afferente l'unità immobiliare residenziale sita al piano secondo intern [REDACTED] dell'edificio pluripiano con accesso dal civico [REDACTED]

L'Esperto

Ing. Luigi Cea



FOTO n° 1. [REDACTED]

Vista verso la direzione sud-ovest dell'edificio in cui è sita al piano rialzato l'unità immobiliare staggita.



FOTO n° 2.

Portone di ingresso contrassegnato dal civico



FOTO n° 3. Androne e vano scala.



FOTO n° 4. Come foto n° 3, vista verso la direzione opposta.



FOTO n° 5. Piano secondo.
A sinistra è visibile il portoncino di ingresso all'unità staggiata.



FOTO n° 6. Piano secondo
Portoncino di ingresso all'unità staggita.
Vista verso a direzione nord.



FOTO n° 7. Ingresso.
Open space e cucina disposta lungo la parete attrezzata a sinistra.
Vista verso la direzione nord.
L'apertura di porta a destra immette alla zona notte.
Il finestrone a tre ante immette al balcone prospiciente sulla [REDACTED]



FOTO n° 8. Come foto n° 7, vista nella direzione opposta verso il portoncino di ingresso, verso la direzione sud.
L'apertura di porta a sinistra immette alla zona notte.



FOTO n° 9. Zona di passaggio dall'open space alla zona notte.
La zona centrale è il disimpegno che distribuisce a due camere e al bagno
Vista verso la direzione est.



FOTO n° 10. Disimpegno interposto tra l'open space e la zona notte.
Vista verso la direzione nord.
Frontalmente si accede al bagno; lateralmente a destra si accede alle camere.



FOTO n° 11. Vano bagno, vista verso la direzione est.



FOTO n° 12. Vano bagno, vista verso la direzione sud-ovest.



FOTO n° 13. Camera n° 1.
Vista verso la direzione sud-est.



FOTO n° 14. Camera n° 2.
Vista verso la direzione nord-est.



FOTO n° 15. Balcone prospiciente a nord su [REDACTED] con accesso dall'open space.
Vista verso la direzione est.



FOTO n° 16. Come foto n° 15, vista verso la direzione ovest.



FOTO n° 17. Balcone prospiciente a est, accessibile dalle due camere.
Vista verso la direzione sud.



FOTO n° 18. Come foto n° 17.
Vista verso la direzione nord.