

FOTO N. 1
VIALE INGRESSO VILLA



FOTO N. 2

AREA PARCHEGGIO - INGRESSO LATERALE VILLA




FOTO N. 3

VANO CONTATORE INGRESSO VILLA



FOTO N. 4

VISTA VERANDA VILLA CON VETRI IN FRANTUMI



FOTO N. 5

PANCHINA IN GIARDINO VILLA



FOTO N. 6

COPERTURA POZZO NERO



FOTO N. 7

INTERRUTTORE PER LINEA UTENZE RETRO VILLA




FOTO N. 8

CAVO PER UTENZE RETRO VILLA BRUCIATO



FOTO N. 9

**CANCELLO DI ACCESSO ALLA PARTICELLA CATASTALE 112
FOGLIO 93**



FOTO N. 10

VEGETAZIONE AREA LATERALE VILLA



FOTO N. 11

**INGRESSO ABITAZIONE CON VISTA INTONACO
VERANDA DISFATTO**



FOTO N. 12

VISTA INTONACO MURI VERANDA



FOTO N. 13

VANO CUCINA PRIVO DI PORTA



FOTO N. 14

CUCINA PRIVA DI PORTA ESTERNA



FOTO N. 15

CAMINETTO IN VANO DISIMPEGNO



FOTO N. 16

CALDAIA RISCALDAMENTO OGGETTO DI AZIONE VANDALICA



FOTO N. 17

**TERMOSIFONE MANCANTE
STATO DELL'INTONACO INTERNO ABITAZIONE**



FOTO N. 18

SEGNI DI UMIDITA' SUI MURI E SOTTO LA VOLTA



FOTO N. 19

SEGNI DI UMIDITA' SUI MURI



FOTO N. 20

SANITARI DEL BAGNO SMONTATI



FOTO N. 21

VISTA MANUFATTO DESTINATO A LOCALI TECNICI



FOTO N. 22

MANCANZA PORTA DI INGRESSO AI LOCALI TECNICI



FOTO N. 23

MANCANZA PORTA AL BAGNO



FOTO N. 24

TRACCE DI UMIDO SOTTO LA VOLTA DEL LOCALE TECNICO



FOTO N. 25

**TRACCE DI UMIDO SU PARETI DEL LOCALE TECNICO
MANCANZA FINESTRA**



FOTO N. 26

BOX DOCCIA PRIVO DI PORTA



FOTO N. 27

FORNO A LEGNA



FOTO N. 28

INGRESSO RIPOSTIGLIO



FOTO N. 29

INGRESSO DEPOSITO STALLA



FOTO N. 30

INTERNO DEPOSITO STALLA



FOTO N. 31

INTERNO DEPOSITO STALLA




FOTO N. 32

INGRESSO LATERALE STALLA



FOTO N. 33

COPERTURA IN ETERNIT DEL CORRIDOIO DEPOSITO POSTERIORE



FOTO N. 34

COPERTURA CON LAMIERA DEL DEPOSITO POSTERIORE



FOTO N. 35

STRUTTURA PRECARIA



FOTO N. 36

INTERNO STRUTTURA PRECARIA



FOTO N. 37

ESTENSIONE DEL TENDONE DI UVA



FOTO N. 38

FRONTE DELLA PROPRIETA'



FOTO N. 39

**TRONCO DELLA PIANTA CON SEGNI
DI SCARSA VITALITA'**



FOTO N. 40

VISTA PARTICELLA 112 FGL. 93

