

## FOTO DEL LOTTO 3

---

*Viste esterne*



Foto 49 – Vista sull'edificio – prospetto su via Santi Cirillo e Metodio



Foto 50 – Prospetto su via Santi Cirillo e Metodio – particolare finestre



Foto 51 – Prospetto posteriore su aree condominiali



Foto 52 – Prospetto posteriore – particolare finestre



Foto 53 e 54 - Vista del piano pilotis - Particolare portone d'ingresso al corpo scala A




Foto 55 - Corpo scala A



Foto 56 - Vista della porta d'ingresso dal pianerottolo di arrivo al piano

### *Viste interne*



Foto 57 - Ingresso - sala d'attesa. Vista verso la porta d'ingresso

## Ufficio 1




Foto 58 – Vista verso la parete affacciata al prospetto principale



Foto 59 – Vista verso la parete interna orientata ad Ovest



Foto 60 – Vista verso la parete del vano ripostiglio



Foto 61 – Vista interna del vano ripostiglio



Foto 62 – Vista verso la parete Est con la porta di comunicazione col disimpegno

## Disimpegno e bagno



Foto 63 - Vista dall'Ufficio 1 verso il disimpegno



Foto 64 - Vista verso la porta di comunicazione con l'Ufficio 1



Foto 65 - Vista verso le porte di comunicazione con gli Uffici 3 e 4



Foto 66 - Vista del bagno

## Ufficio 2



Foto 67 - Vista verso la porta d'ingresso



Foto 68 - Vista verso la parete esterna affacciata alla via Santi Cirillo e Metodio

## Ufficio 3



Foto 69 - Vista verso la porta d'ingresso



Foto 70 - Vista verso la parete esterna affacciata alla via Santi Cirillo e Metodio

## Ufficio 4



Foto 71 e 72 – Viste verso la parete di separazione dall'Ufficio 5 – Particolare vetrate

## Ufficio 5



Foto 73 e 74 – Viste verso la parete esterna affacciatesi al cortile condominiale

*Particolari materiali costruttivi*



Foto 75 – Particolare pavimentazione interna




Foto 76 – Particolare pavimentazione del vano ripostiglio



Foto 77 – Particolare rivestimento parete del vano ripostiglio



Foto 78 – Particolare pavimentazione bagno



Foto 79 – Particolare rivestimento bagno



Foto 80 - Particolare infisso interno



Foto 81 - Particolare vetrata di ingresso all'ambiente Ufficio 5



Foto 82 - Particolare infisso esterno

### *Cantinola*



Foto 83 - Vista del corridoio condominiale d'accesso alla cantinola



Foto 84 - Vista interna