


ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Ortofoto



Ortofoto

ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Ortofoto




Pertinenza esterna con tettoie abusive

ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Strada Fondo Capillo del Campo



Strada Fondo Capillo del Campo

ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Accesso – strada Fondo Capillo del Campo



Ex cabina elettrica – p.IIa 82

ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Ex cabina elettrica – p.IIa 82



Prospetto

ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Tettoie abusive



Tettoie abusive

ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Interno capannone



Interno capannone

ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Interno capannone



Interno capannone



ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Interno capannone



Interno capannone

ELABORATO FOTOGRAFICO ALLEGATO 4 ALLA PERIZIA  
ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI BARI RG 25/2021



Interno capannone



Interno capannone