


RILIEVO FOTOGRAFICO



LOCALIZZAZIONE NEL CONTESTO URBANO

Coord. 40.89143410454002, 16.775093063368697



Prospetto dell'edificio con portone di accesso al civico 26

RILIEVO FOTOGRAFICO



Evidenziato l'appartamento oggetto di Perizia al secondo piano sopra il piano rialzato




Il secondo piano



Il portone di accesso



Scala condominiale di accesso all'appartamento privo di ascensore.



Corridoio di distribuzione : vista verso ripostiglio



vista verso porta ingresso

RILIEVO FOTOGRAFICO



Ambiente unico soggiorno/salotto

RILIEVO FOTOGRAFICO



Camera ragazzi



Camera matrimoniale



Cucina

RILIEVO FOTOGRAFICO



Bagno



Balconi



DEPOSITO al piano seminterrato



Porta di accesso al deposito e ingresso dal portone condominiale