


## **ALLEGATO 3**

### **RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI**

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**IMMOBILE VIA CASSETTE, 39 - GIOIA DEL COLLE (BA)**  
**Foglio 61 - Particella 3451 - Subalterno 3 – PIANO 1**



## ESTERNO E INGRESSO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

## INTERNI PIANO 1



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7

## INTERNI PIANO 1 - CAMERA DA LETTO



FOTO 8



FOTO 9

## INTERNI PIANO 1 - CAMERA DA LETTO



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12

## INTERNI PIANO 1 - BAGNO



FOTO 13




FOTO 14



FOTO 15

## PIANO 1 - BALCONE



**FOTO 16**




**FOTO 17**



## RILIEVO FOTOGRAFICO

**BENE 1 - IMMOBILE VIA CASETTE, 39 - GIOIA DEL COLLE (BA)**

**Foglio 61 - Particella 3451 - Subalterno 3 – PIANO 2**



## INTERNI PIANO 2 - SOGGIORNO



FOTO 18



FOTO 19

## INTERNI PIANO 2 - CUCINA



FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22

## INTERNI PIANO 2 - BAGNO



FOTO 23



FOTO 24



FOTO 25

## PIANO 2 - BALCONE



**FOTO 26**




**FOTO 27**

## RILIEVO FOTOGRAFICO

**BENE 1 - IMMOBILE VIA CASETTE, 39 - GIOIA DEL COLLE (BA)**

**Foglio 61 - Particella 3451 - Subalterno 3 – LASTRICO SOLARE**



## LASTRICO SOLARE



FOTO 28




FOTO 29



FOTO 30

## DETTAGLI INFISSI





## PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI

