



FOTO N. 1 - PROSPETTO EST



FOTO N. 2 - PORTONCINO D'INGRESSO E GRADONI IN PIETRA



FOTO N. 3 - ATRIO ANTISTANTE, ZONA PAVIMENTATA USO PARCHEGGIO



FOTO N. 4 - BALCONE ANTISTANTE PIANO RIALZATO




FOTO N. 5 - ATRIO RETROSTANTE CON GIARDINO



FOTO N. 6 - PROSPETTO OVEST



FOTO N. 7 - LOGGIA RETROSTANTE, PIANO RIALZATO



FOTO N. 8 - VANO DEPOSITO, PIANO SEMINTERRATO



FOTO N. 9 - VANO W.C., PIANO SEMINTERRATO



FOTO N. 10 - VANO RIPOSTIGLIO, PIANO SEMINTERRATO



FOTO N. 11 - FINESTRA REALIZZATA NEL VANO DEPOSITO, PIANO SEMINTERRATO



FOTO N. 12 - INGRESSO-SOGGIORNO, PIANO RIALZATO



FOTO N. 13 - VANO W.C., PIANO RIALZATO



FOTO N. 14 - VANO LAVATOIO, PIANO RIALZATO



FOTO N. 15 - FINESTRA NEL VANO CUCINA, PIANO RIALZATO




FOTO N. 16 - VANO SCALA INTERNO



FOTO N. 17 - VANO LETTO 1, PIANO PRIMO



FOTO N. 18 - VANO LETTO 2, PIANO PRIMO



FOTO N. 19 - VANO LETTO 3, PIANO PRIMO



FOTO N. 20 - VANO RIPOSTIGLIO, PIANO PRIMO



FOTO N. 21 - VANO W.C., PIANO PRIMO




FOTO N. 22 - BALCONE LATO OVEST, PIANO PRIMO



FOTO N. 23 - INGRESSO LASTRICO SOLARE, PIANO SECONDO




FOTO N. 24 - PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE, PIANO SECONDO