

RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n. 1 Innesto della Contrada Circito Colle Sereno su S.P.145, dalla quale si arriva all'immobile oggetto di procedura esecutiva



Foto n. 2 Indicazione stradale.



Foto n. 3 Ingresso recintato all'area Residence Circito, con accesso carrabile e pedonale privato, muniti di cancello.



Foto n. 4 Stradina di accesso all'immobile oggetto di procedura che costeggia la recinzione esterna.



Foto n. 5 - 6 Particolare della stradina di accesso che costeggia l'intero lotto del residence



Foto n. 7 Ingresso all'immobile oggetto di procedura (p.lla 179 sub 10)

LOTTO 1 – (fg.35 p.IIa 179 sub.10)



Foto n. 8 Facciata principale esposta a nord-ovest, con cortile pavimentato e veranda.



Foto n. 9 Recinzione in ferro di confine sulla stradina di accesso interamente tagliata.



Foto n. 10 Ingresso da veranda rialzata



Foto n. 11 Particolare del quadro umido dovuto ad infiltrazioni per mancanza di manutenzione




Foto n. 12 - 13 Particolare della porta di ingresso in legno forata e tenuta chiusa con una catena priva di lucchetto




Foto n. 14 - 15 Stanza di ingresso-cucinino



Foto n. 16 Allaccio idrico a muro con contatore



Foto n. 17 Contatore idrico funzionante



Foto n. 18 Soggiorno con camino e scala di accesso al piano primo



Foto n. 19 Porta di passaggio dal soggiorno all'ingresso-cucinato (freccia rossa) e porta di accesso alla camera (freccia verde)



Foto n. 20-21 Predisposizione citofono e quadretto elettrico interno divelto



Foto n. 22-23 Camera con accesso dal soggiorno e pozzetto a pavimento dell'impianto elettrico con allacci tagliati



Foto n. 24-25 Scala di accesso al piano primo dal soggiorno



Foto n. 26 Piccolo disimpegno di accesso al bagno (freccia azzurra) e alla camera da letto (freccia verde)



Foto n. 27-28 Bagno con finestra e lavandino rimosso



Foto n. 29-30 Box doccia posizionato dietro la porta



Foto n. 31-32 Camera da letto con finestra e armadio a muro sulla parete opposta



Foto n. 33 Finestra con scuri esterni in legno



Foto n. 34 Copertura a spiovente con tegole vista dalla finestra della camera al piano primo



Foto n. 35 Quadro contatori del condominio (residence) chiuso con lucchetto, ubicato sul vialetto di accesso