


ALLEGATO 3

RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI




BENE 1 – PIANO TERRA

PIANO TERRA



BENE 1 – PIANO AMMEZZATO

PIANO AMMEZZATO



PROSPETTO ESTERNO – BENE 1 – BENE 2



Foto 1

INTERNI PIANO TERRA– ZONA D'INGRESSO – BENE 1



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

INTERNI

PIANO TERRA – ZONA PRANZO CUCINA – BENE 1



FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21

INTERNI
PIANO AMMEZZATO – BENE 1



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



FOTO 25



FOTO 26

PIANO AMMEZZATO - BALCONE – BENE 1



FOTO 27



FOTO 28




FOTO 29



FOTO 30

BENE 2 – PIANO TERRA

PIANO TERRA



INTERNI ZONA DI DISTRIBUZIONE – BENE 2



FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10

INTERNI
BAGNO – BENE 2



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13

INTERNI CAMERA DA LETTO – BENE 2



FOTO 14



FOTO 15




FOTO 16



FOTO 17

DETTAGLIO INFISSI INTERNI ED ESTERNI



INTERNI DETTAGLIO INFISSI



PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI



Pavimentazione piano terra



Pavimentazione piano ammezzato



PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI



Pavimentazione piano terra



Rivestimento bagno

