

FOTO N° 1 - PROSPETTO FABBRICATO VIA MELIOTA ANTONIO



FOTO N° 2 - PROSPETTO FABBRICATO VIA MELIOTA ANTONIO



FOTO N° 3 - PORTONE INGRESSO VANO SCALA FABBRICATO



FOTO N° 4 - VANO SCALA COMUNE




FOTO N° 5 - ACCESSO IMMOBILE



FOTO N° 6 - INGRESSO - SALOTTO - PRANZO



FOTO N° 7 - INGRESSO DISIMPEGNO



FOTO N° 8 - INGRESSO - SALOTTO




FOTO N° 9 - CUCININO



FOTO N° 10 - CUCININO



FOTO N° 11 - DISIMPEGNO



FOTO N° 12 - DISIMPEGNO



FOTO N° 13 - CAMERA DA LETTO 1



FOTO N° 14 - CAMERA DA LETTO 1



FOTO N° 15 - W.C.




FOTO N° 16 - W.C.





FOTO N° 17 - BAGNO




FOTO N° 18 - BAGNO



FOTO N° 19 - CAMERA DA LETTO 2



FOTO N° 20 - CAMERA DA LETTO 2



FOTO N° 21 - VERANDA



FOTO N° 22 - VERANDA



FOTO N° 23 - TERRAZZO 1



FOTO N° 24 - TERRAZZO 1



FOTO N° 25 - TERRAZZO 1



FOTO N° 26 - TERRAZZO 2



FOTO N° 27 - PARTICOLARE SANITARI



FOTO N° 28 - PARTICOLARE SANITARI



FOTO N° 29 - PARTICOLARE PORTA INTERNA



FOTO N° 30 - PARTICOLARE PORTA INTERNA



FOTO N° 31 - PARTICOLARE INFISSI ESTERNI



FOTO N° 32 - PARTICOLARE INFISSI ESTERNI





FOTO N° 33 - PARTICOLARE PAVIMENTO



FOTO N° 34 - PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO



FOTO N° 35 - PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO



FOTO N° 36 - PARTICOLARE IMPIANTO LUCI D'EMERGENZA



FOTO N° 37 - PARTICOLARE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO



FOTO N° 38 - PARTICOLARE IMPIANTO CITOFONICO



FOTO N° 39 - PARTICOLARE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PROD. ACS



FOTO N° 40 - PARTICOLARE TERMOSTATO IMP. DI RISCALDAMENTO




FOTO N° 41 - PARTICOLARE CONDIZIONATORE



FOTO N° 42 - PARTICOLARE COPERTURA CAMERA DA LETTO 2

