

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Prospetto via Cassano – ingresso principale




Ingresso carrabile dalle particelle 333 e 348 – non interessate dalla procedura esecutiva



Prospetto interno lato sud



Prospetto lato est



Piano terra - reception



Piano terra - zona reception



Piano terra - ufficio reception



Piano terra - ufficio reception



Piano terra - servizio della zona reception



Piano terra - sala ristorante



Piano terra - ingresso alla sala ristorante



Piano terra - zona ascensori



Piano terra - hall



Piano terra - zona bar



Piano terra - bar




Piano terra - sala tv



Piano terra - terrazzo



Piano interrato - garage



Piano interrato - locali tecnologici



Piano interrato - locali tecnologici



Piano interrato - cucina



Piano interrato - cucina



Piano interrato – locali tecnologici



Rampa carrabile di ingresso al piano interrato – zona garage



Area antistante l'ingresso alla rampa carrabile



Primo piano – sala ricevimenti



Primo piano – zona preparazione



Primo piano - hall




Primo piano - hall




Primo piano - sala colazioni



Secondo piano - corridoio di disimpegno



Secondo piano - corridoio di disimpegno



Secondo piano - camera



Secondo piano - camera, bagno



Camera



Camera



Terzo piano - corridoio di disimpegno



Terzo piano - camera




Terzo piano - camera, bagno




Quarto piano - camera



Quarto piano - camera, bagno



Quinto piano - palestra



Quinto piano - palestra



Quinto piano - sauna



Quinto piano - lastrico solare



Quinto piano - lastrico solare