

**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE EE.II.**

Perizia ex art. 568 C.P.C. nell'Esecuzione Immobiliare n. 242/2022 del R.G.E.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO N. 2





Foto n. 0 Prospetto



Foto n 1. Accessi nn.cc. 7 - 9




Foto n. 2 Accesso zona locale per esposizione n.c. 7 delimitata con truciolato, con porta dal vano scala non visibile,



Foto n. 3 Zona posteriore esposizione con accesso localetto con wc



Foto n. 4 Bagno



Foto n. 5 Accesso zona locale n.c. 9



Foto n. 6 Locale su rampa



Ffoto n. 7 Locale su rampa



Foto n. 8



Foto n. 9 Interno locale



Foto n. 10 Fondo del locale



Foto n. 11 Locale dietro zona esposizione con passaggio alla scala per pianerottolo vano scala



Foto n. 12 Scala da demolire che accede a porta da murare sul pianerottolo vano scala n.c. 5



Foto n. 13 Locale con zona delimitata per esposizione