





Ing. Daniele Picerno

Piazza Alcide De Gasperi 1/A - 70020 - Poggiorsini (BA) - Tel/Fax: 0803231035 - Mob.: 3476459236

E.mail: danielepicerno@libero.it - PEC: daniele.picerno7172@pec.ordingbari.it

Rilievo fotografico dello stato dei luoghi_Immobilabile esecutato LOTTO 1



Posizione dei cespiti esecutati sulla mappa toponomastica/foto mosaico - (coord. geografiche: 40.918935, 16.256289);
Veduta del prospetto della palazzina da via Dei Mille verso la murgia. Nel riquadro a destra l'ingresso all'appartamento al piano primo dal ballatoio esterno.

Consulenza Tecnica D'Ufficio: Tribunale di Bari_Proc. Esec. 796/2018_G.E. Dott. Ruffino.

Allegato: Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

Immobilabile esecutato: Abitazione e pertinenze in Poggiorsini alla via Dei Mille n.67.


Ing. Daniele Picerno

Piazza Alcide De Gasperi 1/A - 70020 - Poggiorsini (BA) - Tel/Fax: 0803231035 - Mob.: 3476459236

E.mail: danielepicerno@libero.it - PEC: daniele.picerno7172@pec.ordingbari.it



Particolare ingresso vano scala (civi. 67). Veduta del ballatoio/balcone dal quale si accede all'appartamento esecutato al piano primo.



Ambienti interni (soggiorno, tinello).

Consulenza Tecnica D'Ufficio: Tribunale di Bari_Proc. Esec. 796/2018_G.E. Dott. Ruffino.

Allegato: Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

Immobile esecutato: Abitazione e pertinenze in Poggiorsini alla via Dei Mille n.67.


Ing. Daniele Picerno

Piazza Alcide De Gasperi 1/A - 70020 - Poggiorsini (BA) - Tel/Fax: 0803231035 - Mob.: 3476459236

E.mail: danielepicerno@libero.it - PEC: daniele.picerno7172@pec.ordingbari.it



Ambienti interni (ingresso_soggiorno_living).



Ambienti interni (camera, disimpegno).

Consulenza Tecnica D'Ufficio: Tribunale di Bari_Proc. Esec. 796/2018_G.E. Dott. Ruffino.

Allegato: Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

Immobilie esegutate: Abitazione e pertinenze in Poggiorsini alla via Dei Mille n.67.

Ing. Daniele Picerno

Piazza Alcide De Gasperi 1/A - 70020 - Poggiorsini (BA) - Tel/Fax: 0803231035 - Mob.: 3476459236

E.mail: danielepicerno@libero.it - PEC: daniele.picerno7172@pec.ordingbari.it



Bagno. Particolare terminale elemento radiante impianto di riscaldamento.



Vano scala comune, rampa di accesso al piano interrato. Ingresso al locale deposito al piano interrato

Consulenza Tecnica D'Ufficio: Tribunale di Bari_Proc. Esec. 796/2018_G.E. Dott. Ruffino.

Allegato: Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

Immobile esecutato: Abitazione e pertinenze in Poggiorsini alla via Dei Mille n.67.

Ing. Daniele Picerno

Piazza Alcide De Gasperi 1/A - 70020 - Poggiorsini (BA) - Tel/Fax: 0803231035 - Mob.: 3476459236

E.mail: danielepicerno@libero.it - PEC: daniele.picerno7172@pec.ordingbari.it



Panoramica_1 del deposito. Come si può notare non vi sono divisori che individuano materialmente il confine sud del locale esecutato, praticamente in "comunione" con il locale attiguo non interessato nella procedura. La linea tratteggiata in rosso ricalca il confine non materializzato del locale.



Panoramica_2 del deposito. Come si può notare non vi sono divisori che individuano materialmente il confine sud del locale esecutato, praticamente in "comunione" con il locale attiguo non interessato nella procedura. La linea tratteggiata in rosso ricalca il confine non materializzato del locale.

Consulenza Tecnica D'Ufficio: Tribunale di Bari_Proc. Esec. 796/2018_G.E. Dott. Ruffino.

Allegato: Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

Immobile esecutato: Abitazione e pertinenze in Poggiorsini alla via Dei Mille n.67.

Ing. Daniele Picerno

Piazza Alcide De Gasperi 1/A - 70020 - Poggiorsini (BA) - Tel/Fax: 0803231035 - Mob.: 3476459236

E.mail: danielepicerno@libero.it - PEC: daniele.picerno7172@pec.ordingbari.it



Panoramica_3 del deposito. La linea tratteggiata in rosso ricalca il confine non materializzato del locale. Facilmente individuabile sui luoghi dalla tesa dei pilastri, posizionati proprio sul confine.



Panoramica_4 del deposito. La linea tratteggiata in rosso ricalca il confine non materializzato. La freccia gialla indica l'ingresso al locale cantina.

Consulenza Tecnica D'Ufficio: Tribunale di Bari_Proc. Esec. 796/2018_G.E. Dott. Ruffino.

Allegato: Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

Immobile esecutato: Abitazione e pertinenze in Poggiorsini alla via Dei Mille n.67.

Ing. Daniele Picerno

Piazza Alcide De Gasperi 1/A - 70020 - Poggiorsini (BA) - Tel/Fax: 0803231035 - Mob.: 3476459236

E.mail: danielepicerno@libero.it - PEC: daniele.picerno7172@pec.ordingbari.it



Veduta del locale cantina.



Veduta del locale cantina. Veduta dello stesso verso la porta di ingresso.

Consulenza Tecnica D'Ufficio: Tribunale di Bari_Proc. Esec. 796/2018_G.E. Dott. Ruffino.

Allegato: Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

Immobilie esegutate: Abitazione e pertinenze in Poggiorsini alla via Dei Mille n.67.

Ing. Daniele Picerno

Piazza Alcide De Gasperi 1/A - 70020 - Poggiorsini (BA) - Tel/Fax: 0803231035 - Mob.: 3476459236

E.mail: danielepicerno@libero.it - PEC: daniele.picerno7172@pec.ordingbari.it



Veduta del cortiletto soprastante il locale cantina.

Consulenza Tecnica D'Ufficio: Tribunale di Bari_Proc. Esec. 796/2018_G.E. Dott. Ruffino.

Allegato: Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

Immobile esecutato: Abitazione e pertinenze in Poggiorsini alla via Dei Mille n.67.