

ALLEGATO N. 8

Elaborato fotografico



Figura 1. LOTTO UNICO: Ortofoto catastale dell'immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18.



Figura 2. LOTTO UNICO: Ortofoto dell'immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18.



Figura 3. LOTTO UNICO: Fabbricato in cui si trova l'immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18.



Figura 4. LOTTO UNICO: Fabbricato in cui si trova l'immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (accesso dalla prima porta posta a sinistra del relativo pianerottolo).



Figura 5. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (cucina/soggiorno).



Figura 6. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (balcone prospiciente la Via Giulio Cesare).



Figura 7. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (camera).



Figura 8. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (camera).



Figura 9. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (bagno).



Figura 10. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (balcone con accesso dal bagno).



Figura 11. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.Illa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (macchie di umidità).



Figura 12. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (androne di accesso alle cantine al piano seminterrato).



Figura 13. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (corridoio comune di accesso alle cantine poste al piano seminterrato).



Figura 14. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (locale ad uso cantina posto al piano seminterrato).



Figura 15. LOTTO UNICO: Immobile pignorato al F. 30, P.IIa 260, Sub. 16 ubicato in San Severo alla Via Giulio Cesare n. A/18 (tubazione condominiale che attraversa la cantina).