




L'accesso da via Santa lucia n. 70



L'interno e la botola che porta all'interrato



L'interno e la botola con la scalinata che porta all'interrato



L'interno e la porta interna che congiunge un altro locale non in proprietà dei



L'interrato



La presa d'aria e le macchie di umidità





Il corridoio dell'interrato



Intonaco ammalorato nell'interrato

