

Foto primo sopralluogo del 30.11.2023







Foto secondo sopralluogo del 13.12.2023





2023/12/13 09:49



2023/12/13 08:55

Foto terzo sopralluogo del 24.01.2024









Foto quarto sopralluogo del 07.02.2024



**Ingresso dell'immobile dal civico n.5 di Via San Donato**



**Ingresso al piano terra dal civico n. 5 (porta frontale)**



## Piccolo sottoscala utilizzato a wc



## Soggiorno con zona cottura



**Porta interna per accedere alla scalinata del civico n.7**



## Portone di accesso dal civico n.7





## Porta di ingresso al primo piano



## Camera da letto



Camera da letto, porta del ripostiglio, porta del wc



## Ripostiglio



## Bagno



## Gradini per l'accesso al piano secondo



## Scale per accedere al piano secondo



## Cameretta al piano secondo





**Cameretta al piano secondo; porta di accesso al wc, lavanderia e porta di accesso all'esterno su piano di copertura**



## Bagno



## Bagno



## Lavanderia



**Porta di accesso al piano di copertura esterno**



## Piano di copertura esterno



## Piano di copertura esterno



## Gradini per accesso alla soffitta/spazio tecnico





## Scala per accesso alla soffitta/spazio tecnico



## Soffitta/spazio tecnico



## Soffitta/spazio tecnico - porta di accesso al terrazzino



## Porta di accesso al terrazzino



## Particolare della copertura a tegole del fabbricato

