

FOTO N.1 – Vista dell'Edificio Condominiale da C/so Aldo Moro.



FOTO N.2 – Ingresso su C/so Aldo Moro n.135.



FOTO N.3 – Vista dell'Edificio Condominiale da via Zampari.



FOTO N.4 – Balconi con affaccio su Via Zampari.



FOTO N.5 – Vista del vano scala condominiale.



FOTO N.6 – Porta d'ingresso all'abitazione.



FOTO N.7 – Vista del soggiorno.



FOTO N.8 – Vista della cucina.



FOTO N.9 – Vista del cortile interno.



FOTO N.10 – Posizione della caldaia alimentata a gas metano.



FOTO N.11 – Vista cameretta.



FOTO N.12 – Vista camera letto.




FOTO N.13 – Bagno.



FOTO N.14 – Particolare degli infissi esterni in lega di alluminio.



FOTO N.15 – Particolare degli infissi interni in legno.

