

## ALLEGATO 9

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista immobile oggetto di causa (piano 1)



Accesso immobile su Via Monte Sant'Angelo n°30

ing. Alessandro Dimunno, Viale A.Pedone 33 – 71042 Cerignola (FG)  
e-mail: [alessandro.dimunno@ingpec.eu](mailto:alessandro.dimunno@ingpec.eu)



Accesso Condominio



Ingresso immobile

ing. Alessandro Dimunno, Viale A. Pedone 33 – 71042 Cerignola (FG)  
e-mail: alessandro.dimunno@ingpec.eu



Soggiorno



Cucina

ing. Alessandro Dimunno, Viale A. Pedone 33 – 71042 Cerignola (FG)  
e-mail: [alessandro.dimunno@ingpec.eu](mailto:alessandro.dimunno@ingpec.eu)



Bagno



Camera da letto

ing. Alessandro Dimunno, Viale A. Pedone 33 – 71042 Cerignola (FG)  
e-mail: [alessandro.dimunno@ingpec.eu](mailto:alessandro.dimunno@ingpec.eu)



Cameretta



Ripostiglio

ing. Alessandro Dimunno, Viale A.Pedone 33 – 71042 Cerignola (FG)  
e-mail: alessandro.dimunno@ingpec.eu



Veranda/chiostrina



Veranda/chiostrina

ing. Alessandro Dimunno, Viale A.Pedone 33 – 71042 Cerignola (FG)  
e-mail: alessandro.dimunno@ingpec.eu



Porta prive di maniglia



Rottura tapparella elettrica