



La strada che conduce al lotto 2



L'accesso al lotto 2





Terreni del lotto 2



Terreni del lotto 2





Le serre sul lotto 2



Le serre ed il vigneto del lotto 2





Il vascone del lotto 2



Le serre del lotto 2



La caldaia non funzionante delle serre



La cucina dell'abitazione al lotto 2 p.la 307 sub 4





Il riscaldamento con stufa a legna dell'abitazione al lotto 2 p.la 307 sub 4



La camera da letto dell'abitazione al lotto 2 p.la 307 sub 4



La cucina dell'abitazione al lotto 2 p.lla 307 sub 5



Infiltrazioni e muffa nella cucina dell'abitazione al lotto 2 p.lla 307 sub 5



La camera da letto con infiltrazioni e muffa, dell'abitazione al lotto 2 p.lla 307 sub 5



Il bagno dell'abitazione al lotto 2 p.lla 307 sub 5





Interno del sub 3 nel lotto 2



Interno del sub 2 del lotto 2



I subalterni 7 e 8 del lotto 2



L'interno del sub 7 del lotto 2





I pavimenti dei sub 7 e 8 del lotto 2



La strada che conduce al lotto 3 foglio 62 p.lla 193