



FOTO I.70: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità delle camere 27-28.



FOTO I.71: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità delle camere 27-28.



FOTO I.72: in evidenza, la camera 27, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.73: in evidenza, la zona d'ingresso della camera 27, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.74-75: in evidenza, la zona letto della camera 27, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.76-77: in evidenza, la zona TV della camera 27, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.78: in evidenza, la veranda della camera 27, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.79: in evidenza, la vetrata di accesso alla veranda della camera 27, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.80-81: in evidenza, il bagno della camera 27, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.82-83: in evidenza, il bagno della camera 27, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.84: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità delle camere 31-32.



FOTO I.85: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità delle camere 29-30.



FOTO I.86: in evidenza, la camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.87: in evidenza, la zona d'ingresso della camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.88-89: in evidenza, la zona letto della camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.90-91: in evidenza, la zona TV della camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.92: in evidenza, la veranda della camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.93: in evidenza, il bagno della camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.94: in evidenza, il bagno della camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.95: in evidenza, il bagno della camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.96: in evidenza, il bagno della camera 30, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.97: in evidenza, il pianerottolo di disimpegno ascensore, le ampie vetrate con uscita di sicurezza e vista sul patio, la scala esterna di accesso al piano superiore ed inferiore, nonché di sicurezza.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.98: in evidenza, il pianerottolo di disimpegno e l'ascensore.



FOTO I.99: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità della camera 35.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.100: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità della camera 34.



FOTO I.101: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità della camera 37.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.102: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità delle camere 41-42.



FOTO I.103: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità delle camere 41-42.



FOTO I.104: in evidenza, la camera 41, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.105-106: in evidenza, la zona letto della camera 41, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.107-108: in evidenza, la zona letto della camera 41, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.109: in evidenza, la veranda della camera 41, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.110-111: in evidenza, a sx la zona ingresso alla camera 41, a dx il bagno della stessa, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.112-113: in evidenza, il bagno della camera 41, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.114: in evidenza, il corridoio di disimpegno in prossimità della camera 43.



FOTO I.115: in evidenza, la camera 43, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.116: in evidenza, la camera 43, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.117-118: in evidenza, la zona letto della camera 43, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.119-120: in evidenza, la zona TV della camera 43, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.121-122: in evidenza, la zona letto della camera 43, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.123-124: in evidenza, a sx la zona ingresso alla camera 43, a dx il bagno della stessa, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.



FOTO I.125-126: in evidenza, il bagno della camera 43, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.127: in evidenza, la veranda della camera 43, pressoché identica alle altre camere dell'Hotel.

FASCICOLO FOTO INTERNE PIANO PRIMO_CTU RGE 2-2021



FOTO I.128: in evidenza, il giardino antistante l'Hotel lato mare.



FOTO I.129: in evidenza, i setti divisori delle verande.