

Foto primo sopralluogo del 30.11.2023







Foto secondo sopralluogo del 13.12.2023





2023/12/13 09:49



2023/12/13 08:55

Foto terzo sopralluogo del 24.01.2024







Foto quarto sopralluogo del 07.02.2024



Ingresso dell'immobile dal civico n.5 di Via San Donato



Ingresso al piano terra dal civico n. 5 (porta frontale)



Piccolo sottoscala utilizzato a wc



Soggiorno con zona cottura



Porta interna per accedere alla scalinata del civico n.7



Portone di accesso dal civico n.7



Porta di ingresso al primo piano



Camera da letto



Camera da letto, porta del ripostiglio, porta del wc



Ripostiglio



Bagno



Gradini per l'accesso al piano secondo



Scale per accedere al piano secondo



Cameretta al piano secondo



Cameretta al piano secondo; porta di accesso al wc, lavanderia e porta di accesso all'esterno su piano di copertura



Bagno



Bagno



Lavanderia



Porta di accesso al piano di copertura esterno



Piano di copertura esterno



Piano di copertura esterno



Gradini per accesso alla soffitta/spazio tecnico



Scala per accesso alla soffitta/spazio tecnico



Soffitta/spazio tecnico



Soffitta/spazio tecnico - porta di accesso al terrazzino



Porta di accesso al terrazzino



Particolare della copertura a tegole del fabbricato

