

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Veduta esterna laterale del fabbricato sito in contrada Carpineto ad Ischitella.



Foto n. 2 – Veduta esterna dell'ingresso all'immobile.



Foto n. 3 – Veduta interna dell'u.i. sita al piano -2 adibito a stalla.



Foto n. 4 – Veduta interna dell'u.i. sita al piano -1 adibito a cantina.



Foto n. 5 – Veduta esterna, dall’u.i. al piano rialzato adibita ad abitazione.



Foto n. 6 – Veduta interna dell’u.i. al piano primo adibito a deposito.



Foto n. 7 – Veduta interna della botola di collegamento tra il piano -2 ed il piano -1.



Foto n. 8 – Veduta del terreno esterno al fabbricato.



Foto n. 9 – Ingresso dalla SP 51 Ischitella – Vico del Gargano.



Foto n. 10 – Veduta del bosco.



Foto n. 11 – Veduta esterna del viale di accesso all'immobile.



Foto n. 12 – Muratura nella parte inferiore in cemento armato.



Foto n. 13 – Muratura nella parte superiore in tufo .



Foto n. 14 – veduta esterna dell'ingresso al piano inferiore del fabbricato.



Foto n. 15 – veduta interna del piano -2 con le pareti realizzate su roccia.



Foto n. 16 – veduta della finestra ricavata sul lato sud-est



Foto n. 17 – veduta dell'impianto elettrico realizzato nella stalla.



Foto n. 18 – veduta dell'accesso alla cantina sul lato nord-ovest.



Foto n. 19 – veduta interna della cantina: vasca in muratura.



Foto n. 20 – veduta delle finestre della cantina che si affacciano sul lato nord-est.



Foto n. 21 – veduta della finestra sul prospetto nord-ovest.



Figura n. 22 – impianto elettrico con cavi a vista



Figura n. 23 – veduta esterna del piano rialzato.



Figura n. 24 – veduta del corridoio interno dell'u.i. al piano rialzato.



Figura n. 25 – veduta del vano principale con parete con piastrelle e camino.



Figura n. 26 – veduta del bagno.



Figura n. 27 – veduta delle finestre presenti sul prospetto lato sud-est.



Figura n. 28 – impianto elettrico del u.i. al piano rialzato.



Figura n. 29 – veduta interna del sottotetto.



Figura n. 30 – veduta della scala esterna di accesso al sottotetto.



Figura n. 31 – veduta del terreno