




Prospetto su via Salice



Interno



Caduta controsoffittatura



Giunto tecnico con infiltrazioni





I Bagni



Laboratorio macelleria



Cella frigo



Altra cella frigo



Pannello elettrico