



Immagini ©2023 Google, Immagini ©2023 Airbus, Maxar Technologies, Dati cartografici ©2023 10 m



LOTTO 1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



01 - Abitazione oggetto di pignoramento posta a piano primo del fabbricato su due piani fuori terra su via Giuseppe Verdi.



02 - Abitazione oggetto di pignoramento a piano primo. Vista dell'accesso dal civico 16 su via Verdi e del corpo scala di esclusiva pertinenza.



03 - Vista del fronte principale del fabbricato con unità pignorata a piano primo. In basso il portone d'ingresso al vano scala di esclusiva pertinenza.



04 - Civico 16 su via Verdi: portone d'ingresso al vano scala di esclusiva pertinenza.





05 - Balcone sul fronte principale. Sulla sinistra i due accessi all'abitazione.



06 - Fronte principale. Sulla sinistra chiusura da rimuovere della veranda; sulla destra ingresso alla cucina.



07 - Ingresso-soggiorno-pranzo abitazione. Vista verso l'ingresso principale (al centro) e sui lati i varchi allo studio ed alla cucina.



08 - Ingresso-soggiorno-pranzo. Vista verso corridoio (varco sinistra) e ripostiglio (varco destra).



09 - Studio.



10 - Cucina; sullo sfondo la veranda attualmente chiusa con infissi da rimuovere.





11 - Veranda attualmente chiusa con infissi da rimuovere.



12 - Corridoio di distribuzione. Vista verso l'affaccio sul retro.



13 - Vano letto.



14 - Vano letto grande con accesso diretto al secondo bagno.





15 - Bagno.



16 - Bagno.



17 - Balconi sul retro. Sulla destra il varco ad un piccolo ripostiglio esterno.



18 - Altra vista dei balconi sul retro. Sulla sinistra il varco al locale tecnico - lavanderia.





19 - Vista dei balconi e del terrazzo sul retro.



20 - Terrazzo sul retro, vista verso nord-est.