

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Figura 1 - foto aerea con individuazione dell'immobile oggetto di stima

## Lotto 001



*Figura 2 - vista del primo piano dell'edificio da via G. Natta*



*Figura 3 - porta di ingresso all'abitazione*



*Figura 4 - disimpegno visto dall'ingresso*



Figura 5 – soggiorno



Figura 6 - soggiorno



Figura 7 - pranzo



Figura 8 - cucinino



*Figura 9 - vista del cortile dal cucinino*





*Figura 10 - bagno (adiacente al vano pranzo)*



*Figura 11 - camera letto singola*



Figura 12 - camera letto singola



Figura 13 - bagno (adiacente alla camera letto matrimoniale)



Figura 14 - camera letto matrimoniale



Figura 15 - camera letto matrimoniale

**Lotto 002**



*Figura 16 - deposito a piano terra*



*Figura 17 - deposito a p.t.*



*Figura 18 - porta di accesso al bagno*



*Figura 19 - bagno a p.t.*



**Lotti 003 – 004 – 005**



*Figura 20 - vista del piano terra dell'edificio da via G. Natta e del portone al civico 23*



*Figura 21 - area ad autorimessa a p.t.*



*Figura 22 - lucernaio a soffitto*