


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
RIGUARDANTE GLI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI OLBIA - VIA STAZZI
SERRAIOLA N. 101 - 103

VISTA DA GOOGLE 1



VISTA DA GOOGLE 2



Immobili al Foglio 8 Mappale 33
FOTO N.1 – PROSPETTI ESTERNI – Fabbricato A



FOTO N. 2 – PROSPETTI ESTERNI – Fabbricati A-B-C



FOTO N. 3 – PROSPETTI ESTERNI – Fabbricati B-C



FOTO N. 4 – PROSPETTI ESTERNI – Fabbricato B



FOTO N. 5 – SOGGIORNO PRANZO – Fabbricato A



FOTO N. 6 – SOGGIORNO PRANZO – Fabbricato A



FOTO N. 7 – CUCINA – Fabbricato A



FOTO N. 8 – CUCINA – Fabbricato A



FOTO N. 14 – SOGGIORNO – Fabbricato B



FOTO N. 15 – SOGGIORNO – Fabbricato B



FOTO N. 16 – CUCINA – Fabbricato B



FOTO N. 17 – CUCINA – Fabbricato B



FOTO N. 18 – BAGNO – Fabbricato B



FOTO N. 19 – BAGNO – Fabbricato B



FOTO N. 20 – CAMERA 1 – Fabbricato B



FOTO N. 21 – CAMERA 1 – Fabbricato B



FOTO N. 22 – CAMERA 2 – Fabbricato B



FOTO N. 23 – CAMERA 2 – Fabbricato B



FOTO N. 24 – BAGNO – Fabbricato B



FOTO N. 25 – BAGNO – Fabbricato B




FOTO N. 28 – LOCALE DI SGOMBERO – Fabbricato C



FOTO N. 29 – LOCALE DI SGOMBERO – Fabbricato C



FOTO N. 30 – LOCALE DI SGOMBERO – Fabbricato C



FABBRICATO N. 31 – LOCALE DI SGOMBERO – Fabbricato C



Immobili al Foglio 8 Mappale 244
FOTO N. 28 – PROSPETTI ESTERNI – Fabbricato D



FOTO N. 29 – PROSPETTI ESTERNI – Fabbricato D



FOTO N. 30 – PROSPETTI ESTERNI – Fabbricato D



FOTO N. 31 – PROSPETTI ESTERNI – Fabbricato D

