



**TRIBUNALE DI TEMPIO
PAUSANIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Allegato M

Documentazione fotografica

PROCEDURA ESECUTIVA: R.G.E. n. 32/2021

G. E.:

UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI:

CREDITORE PROCEDENTE:

CREDITORE INTERVENUTO:

CREDITORE INTERVENUTO:

DEBITORE:

L'esperto

Dott. Ing. Arch. Giovanni Pinna



Figura 1 – Viste della zona di ingresso del comprensorio e dei collegamenti pedonali interni



Figura 2 – Viste della piazzetta principale del comprensorio




Figura 3 – Viste dello yacht club del comprensorio ubicato nelle immediate vicinanze del bene



Figura 4 – Viste di un campo sportivo del comprensorio ubicato nelle immediate vicinanze del bene



Figura 5 – Viste della recinzione esterna degli ingressi pedonali del bene



Figura 6 – Ulteriori viste della recinzione esterna degli ingressi sia pedonali sia carrabili del bene





Figura 7 – Viste dall'interno del giardino di proprietà degli spazi esterni del bene




Figura 8 – Viste sulla piscina e sulla riserva idrica



Figura 9 – Viste sull'area barbecue




Figura 10 – Viste dall'interno del giardino di proprietà degli spazi esterni del bene



Figura 11 – Viste dal piano di copertura



Figura 12 – Ulteriori viste dal piano di copertura



Figura 13 – Viste dell'area destinata a pranzo all'aperto



Figura 14 – Viste dell'area destinata a parcheggio coperto



Figura 15 – Ulteriori viste dall'interno del giardino di proprietà degli spazi esterni del bene



Figura 16 – Viste sulla piscina



Figura 17 – Ulteriori viste sulla piscina



Figura 18 – Viste sulla terrazza che ospita piscina e vasca idromassaggio



Figura 19 – Viste delle facciate del fronte Ovest del bene



Figura 20 – Ulteriori viste delle facciate del fronte Ovest del bene



Figura 21 – Viste delle facciate del fronte Sud del bene



Figura 22 – Viste delle facciate del fronte Est del bene



Figura 23 – Viste delle facciate del fronte Nord del bene



Figura 24 – Viste delle verande esterne accessibili dal soggiorno volte verso Est



Figura 25 – Viste delle verande esterne accessibili dal soggiorno volte verso Est



Figura 26 – Viste del piano terra sull'ingresso, sulla sala da pranzo e sul soggiorno



Figura 27 – Viste del piano terra, sulla sala da pranzo e sul soggiorno



Figura 28 – Viste del piano terra, sulla sala da pranzo e sul soggiorno



Figura 29 – Viste del piano terra, della cucina e tinello



Figura 30 – Viste del piano terra, del disimpegno 1



Figura 31 – Viste del piano terra, della camera 1



Figura 32 – Viste del piano terra, del bagno 1



Figura 33 – Viste del piano terra, della camera 2



Figura 34 – Viste del piano terra, del camera 2 e della veranda esposta verso Est



Figura 35 – Viste del piano terra, del bagno 2




Figura 36 – Viste del piano terra, del disimpegno 2



Figura 37 – Viste del piano terra, della camera 3



Figura 38 – Viste del piano terra, del camera 3 e della sua veranda



Figura 39 – Viste del piano terra, del bagno 3



Figura 40 – Viste del piano terra, della camera 4



Figura 41 – Viste del piano terra, del camera 4 e della sua veranda



Figura 42 – Viste del piano terra, del bagno 4



Figura 43 – Viste delle scale di collegamento tra piano terra e piano seminterrato



Figura 44 – Viste del piano seminterrato del disimpegno 3



Figura 45 – Figura 46 – Viste del piano seminterrato della camera 5



Figura 47 – Figura 48 – Viste del piano seminterrato della veranda della camera 5



Figura 49 – Figura 50 – Viste del piano seminterrato del bagno 5



Figura 51 – Viste del piano seminterrato della camera 6



Figura 52 – Viste del piano seminterrato del bagno 6



Figura 53 – Viste del piano seminterrato della camera 7




Figura 54 – Viste del piano seminterrato del bagno



Figura 55 – Viste del piano seminterrato della lavanderia stiroeria arredata come camera da letto



Figura 56 – Viste del piano seminterrato del locale di sgombero arredato come cucina



Figura 57 – Viste del piano seminterrato del bagno 8



Figura 58 – Viste del piano seminterrato del locale tecnico



Figura 59 – Viste del piano seminterrato del locale tecnico



Figura 60 – Viste del piano seminterrato del locale tecnico