

contro: _____

G.E.: Dott.ssa Rossana Musumeci
Perito: Ing. Vincenzo Ragusa



Foto 01 - Vista da Corso Umberto



Foto 02 - Vista dall'incrocio tra Via Maddalena e Via Bertina



Foto 03 - Vano n.1 (vd. planimetrie allegate).



Foto 04 - Altro scorcio del vano n.1.



Foto 05 - Ingresso al vano n.2.



Foto 06 - Soffitto ligneo della zona di cui sopra.





Foto 08 - Scorcio della parete est del vano



Foto 09 - Altro scorcio della parete est del vano n.2.



Foto 10 - Scorcio della parete ovest del vano



Foto 11 - Altro scorcio della parete ovest del vano n.2.



Foto 12 - Soffitto ligneo soprastante parte del vano



Foto 13 - Falda a struttura lignea soprastante la
porzione del vano n.2 prospiciente C.so Umberto



Foto 14 - Scala di accesso al 1° piano.

Foto 15 - Vano



Foto 16 - Soffitto del vano n.3.



Foto 17 - Vano



Foto 18 - Sottoscala.



Foto 19 - Servizio

Firmato Da: RAGUSA VINCENTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1272663bba132d932e404b9b57134fb2





Foto 20 - Vano



Foto 21 - Altro scorcio del vano n.5.





Foto 22 - Scala di accesso al 2° piano.



Foto 23 - Altra vista della scala di accesso al 2° piano.

Firmato Da: RUGIERO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1272663bba132d932e404b9b57134fd2





Foto 24 - Vano



Foto 25 - Vano





Foto 27 - Cucinino.





Foto 28 - Altro scorcio del cucinino.



Foto 29 - Terrazzino.



Foto 30 - Altro scorcio del



Foto 31 - Portone di ingresso al civ. n.2 della Via Berta. Essendo stata demolita la scala di accesso al piano soprastante a partire da tale ingresso, ad oggi tale apertura conduce soltanto ad un piccolo vano, pure incluso nella vendita, segnato in rosso nella planimetria catastale che segue, relativa al sub.14 della particella 1464 non oggetto, invece, della