



Foto 1 – A sinistra porzione della p.lla 117 accorpata di fatto alla p.lla 436.



Foto 2 – Vista da nord: in primo piano scorcio della p.lla 117, sullo sfondo la p.lla 139.



Foto 4 – Vista della particella 139.



Foto 6 – Opere in c.a. abusive nella particella 139.



Foto 10 – Opere insistenti in parte della p.lla 120 (vista da nord).



Foto 11 – Opere ubicate nella particella 120 (vista da sud-ovest).



Foto 13 – In primo piano il locale della pompa di aerazione.



Foto 16 – Vista d'insieme da sud-est delle p.lle 120, 110 e 117.