



FOTO N°1



FOTO N°2



FOTO N°3



FOTO N°4



FOTO N°5



FOTO N°6



FOTO N°7



FOTO N°8




PIANO RIALZATO LATO SOGGIORNO FOTO N°9



PIANO RIALZATO LATO CUCINA FOTO N°10



RAMPA DI COLLEGAMENTO AL PIANO PRIMO FOTO N°11



TERRAZZO PIANO RIALZATO FOTO N° 12



PIANO PRIMO INGRESSO FOTO N°13



PIANO PRIMO SALONE FOTO N°14



PIANO PRIMO CAMERA LETTO N°2 FOTO N°15



PIANO PRIMO CAMERA LETTO N°1 FOTO N°16



PIANO PRIMO BAGNO FOTO N°17




PIANO PRIMO RIPOSTIGLIO

FOTO N°18



PIANO PRIMO TERRAZZO FOTO N°19



RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA 2° E 3° PIANO FOTO N°20



INGRESSO PIANO SECONDO FOTO N° 21



SALONE PIANO SECONDO FOTO N° 22



CAMERA LETTO N° 3 PIANO SECONDO FOTO N° 23



CAMERA LETTO N° 4 PIANO SECONDO FOTO N° 24



W.C. PIANO SECONDO FOTO N° 25



SCALETTA DI ACCESSO AL PIANO SECONDO FOTO N° 26



UMIDITA' SOTTOCOPERTURA EDIFICIO FOTO N° 27



INTERNO MAGAZZINO FOTO N° 28