
ALLEGATI ALLA CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA

Tribunale di Agrigento

procedura n. 143/2018

Promotore: BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO
Debitore:

I. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- 1.1 - Accesso al locale con civico n.21 su via Portella delle ginestre*
 - 1.2 - Particolare portone del locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre.*
 - 1.3 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota la presenza di un muro che separa il sub in due locali con usi diversi, in tal caso destinato a esposizione di articoli da regalo per cerimonie.*
 - 1.4 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota sullo sfondo la presenza di elementi in vetro alluminio in cui si è ricavato studio.*
 - 1.5 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota la presenza di un muro misto alterno cemento e legno, con porta che separa il locale con altro ambiente destinato a ripostiglio ricavato da anza del locale che fa angolo con il locale dei servizi igienici.*
 - 1.6 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Ripostiglio*
 - 1.7 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota la presenza di un muro che separa il sub in due locali con usi diversi. Servizi igienici.*
 - 1.8 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota la presenza di un muro che separa il sub in due locali con usi diversi. Servizi igienici.*
 - 1.9 - Accesso al locale con civico n. 19 su via Portella delle ginestre*
-

I. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)

I.10 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 19 via Portella delle ginestre. Sullo sfondo è presente di un muro che separa il sub in due locali, destinati a usi diversi, in tal caso adibito a circolo ricreativo privato. Sulla destra è presente il locale dei servizi igienici.

I.11 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 19 via Portella delle ginestre. Locale dei servizi igienici.

I.12 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 19 via Portella delle ginestre. Particolare locale dei servizi igienici.



Fotografia I.1 - Accesso al locale con civico n.21 su via Portella delle ginestre



Fotografia I.2 - Particolare portone del locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre.



Fotografia I.3 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota la presenza di un muro che separa il sub in due locali con usi diversi, in tal caso destinato a esposizione di articoli da regalo per cerimonie.



Fotografia I.4 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota sullo sfondo la presenza di elementi in vetro alluminio in cui si è ricavato studio.



Fotografia I.5 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota la presenza di un muro misto laltero cemento e legno, con porta che separa il locale con altro ambiente destinato a ripostiglio ricavato da anza del locale che fa angolo con il locale dei servizi igienici.



Fotografia I.6 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Ripostiglio



Fotografia I.7 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota la presenza di un muro che separa il sub in due locali con usi diversi. Servizi igienici.




Fotografia I.8 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 21 via Portella delle ginestre. Si nota la presenza di un muro che separa il sub in due locali con usi diversi. Servizi igienici.



Fotografia I.9 - Accesso al locale con civico n.19 su via Portella delle ginestre



Fotografia I.10 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 19 via Portella delle ginestre. Sullo sfondo è presente di un muro che separa il sub in due locali, destinati a usi diversi, in tal caso adibito a circolo ricreativo privato. Sulla destra è presente il locale dei servizi igienici.



Fotografia I.11 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 19 via Portella delle ginestre. Locale dei servizi igienici.



Fotografia I.12 - Ripresa dell'interno locale al civico n. 19 via Portella delle ginestre. Particolare ocale dei servizi igienici.