


CORPO D CIVILE ABITAZIONE E MAGAZZINO



**Ampliamento della superficie
Dell'immobile uso civile abitazione,
realizzato Abusivamente
non Sanabile da DEMOLIRE**

foto n. 1




**Ampliamento della superficie
Dell'immobile uso civile abitazione,
realizzato Abusivamente
non Sanabile da DEMOLIRE**

foto n. 2

GRUPPO EDICOM

LEGENDA

Punto di Vista



part.lla 1454

part.lla 1454

part.lla 1454

Pianta Piano Terra

Fig. 15 part.lla 1236 sub 1 e 2



foto n. 3



foto n. 4

Parte del fabbricato da
ripristinare come da
Istanza in Sanatoria avente
prot. 3938/1995



Parte del fabbricato da ripristinare come da Istanza in Sanatoria avente prot. 3938/1995

Veranda in Ampliamento della superficie dell'immobile uso civile abitazione, realizzata Abusivamente non Sanabile da **DEMOLIRE**

foto n. 5



foto n. 6

foto n. 7

Ampliamento realizzato Abusivamente da **DEMOLIRE**



foto n. 8





foto n. 9



Ampliamento realizzato Abusivamente
da DEMOLIRE

foto n. 10



Ampliamento realizzato Abusivamente
da DEMOLIRE

foto n. 11



foto n. 12



foto n. 13



foto n. 14

foto n. 15



foto n. 16

**Veranda realizzata Abusivamente
da DEMOLIRE**



**Porzione di fabbricato da ripristinare come da
Istanza in Sanatoria prot. 3938/1995**

foto n. 17



Porzione di fabbricato da ripristinare come da Istanza in Sanatoria prot. 3938/1995

foto n. 18

foto n. 19



Verande realizzate Abusivamente da DEMOLIRE

foto n. 20