




PLANIMETRIA STATO ATTUALE
 APPARTAMENTO AL PIANO TERRA
 VIA PERUGINO N.1, PORTO EMPEDOCLE
 F. 23 PART.297 SUB. 1 - 2



PLANIMETRIA DELLE DIFFORMITA'
 VIA PERUGINO N.1, PORTO EMPEDOCLE
 F. 23 PART.297 SUB. 1 - 2

 PORZIONE ABUSIVA NON SANABILE
 DA DEMOLIRE



PLANIMETRIA STATO FUTURO
 VIA PERUGINO N.1, PORTO EMPEDOCLE
 F. 23 PART.297 SUB. 1 - 2

