


LOTTO 2 - ALLEGATI



LOTTO 2 - ALLEGATI



9.1. FOTO - Veduta dalla via S. Angela Merici del laboratorio artigianale.

LOTTO 2 - ALLEGATI



9.2. FOTO - Veduta dalla via S. Angela Merici dell'ingresso civico 47, del laboratorio artigianale.

LOTTO 2 - ALLEGATI



9.3. FOTO - Veduta dall'interno del laboratorio artigianale dell'ingresso.

LOTTO 2 - ALLEGATI



9.4. FOTO - Veduta dell'interno del laboratorio artigianale.

LOTTO 2 - ALLEGATI



9.5. FOTO - Veduta dell'interno del laboratorio artigianale.

LOTTO 2 - ALLEGATI



9.6. FOTO - Veduta del ripostiglio.

LOTTO 2 - ALLEGATI



9.7. FOTO - Veduta del W.C. .



LOTTO 2 - ALLEGATI



9.8. FOTO - Veduta interna del laboratorio artigianale.

LOTTO 2 - ALLEGATI



9.9. FOTO - Veduta interna del laboratorio artigianale.

LOTTO 2 - ALLEGATI



9.10. FOTO - Veduta del pavimento del laboratorio artigianale.