



Figura 1 – Ingresso lotto 1 da via Alcide De Gasperi



Figura 2 – Foto da via Sondrio




Figura 3 – vista interna 2017



Figura 4 – vista interna 2017




Figura 5 – vista interna 2017

Figura 6 – vista Interna 2017






Figura 7 – vista interna 2017




Figura 8 – vista interna 2017



Figura 9 – Vista ingresso principale 2021

Figura 10 – Vista interna 2021



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Esecuzioni Immobiliari R.G.E.I. 19/2017 (166/2019)
G.E.: Dott.ssa Federica BONSANGUE
LOTTO 1 - ALLEGATI



Figura 11 – Vista interna con infiltrazioni di acqua sul soffitto



Figura 12 – Vista interna con materiale tipografico



Figura 13 – Vista interna



Figura 14 – Vista interna



Figura 15 – Vista interna



Figura 16 – Vista interna



Figura 17 – Pavimento in pessime condizioni con efflorescenze




Figura 18 – Vista dell'ingresso