



foto n° 25: Vista della zona comprendente l'immobile oggetto di stima



foto n° 26: Vista dell'immobile oggetto di stima



foto n° 27: Vista dell'ingresso dall'interno



foto n° 28: Vista del cortile antistante il lato nord del fabbricato



foto n° 29: Vista dell'ingresso dal lato ovest del fabbricato



foto n° 30: Vista del salone al piano terra dall'ingresso



foto n° 31: Vista della stanza da letto al piano terra



foto n° 32: Vista del salone al piano terra



foto n° 33: Vista del salone al piano terra



foto n° 34: Vista del bagno al piano terra



foto n° 35: Vista della cucina al piano terra




foto n° 36: Vista del portico antistante il lato est del fabbricato



foto n° 37: Vista del disimpegno al primo piano



foto n° 38: Vista di una stanza da letto al primo piano



foto n° 39: Vista di una stanza da letto al primo piano



foto n° 40: Vista di una stanza al primo piano



foto n° 41: Vista di una stanza da letto al primo piano



foto n° 42: Vista di una stanza al primo piano



foto n° 43: Vista del bagno al primo piano



foto n° 44: Vista di un ripostiglio al primo piano




foto n° 45: Vista del ballatoio al primo piano lato est



foto n° 46: Vista dell'ingresso del deposito a pianta quadrata



foto n° 47: Vista interna del deposito a pianta quadrata



foto n° 48: Vista dell'ingresso del deposito a pianta triangolare



foto n° 49: Vista interna del deposito a pianta triangolare



foto n° 50: Vista di una parte del giardino



foto n° 51: Vista di una parte del giardino