Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 1 - Prospetto dell'immobile oggetto di stima in San Pietro Clarenza (CT). -



Foto nº 2 - Idem c.s. con ingresso dal civico 19 di Via Dott. S. Valenti. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 3 - Spazio esterno con ingresso a mezzo di un cancelletto. -



Foto nº 4 - Spazio esterno con piccolo giardino e scale conducenti all'immobile da periziare. -

Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 5 - Idem c.s. - altra angolazione. -



Foto nº 6 - Piazzuola in testa alla scala con porta d'ingresso dell'immobile. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 7 - Stanza soggiorno successiva alla porta d'ingresso. -



Foto nº 8 - Idem c.s. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 9 - Idem c.s. - altra angolazione. -



Foto nº 10 - Idem c.s. - particolare. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 11 - Idem c.s. - altra angolazione. -



Foto nº 12 - Panoramica interna della stanza soggiorno. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 13 - Cucina. -



Foto nº 14 - Idem c.s. - altra angolazione. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 15 - Locale bagno. -



Foto nº 14 - Idem c.s. - altra angolazione. -



Esecuzione Immobiliare:

Procedura esecutiva: nº 945/2019

Giudice delle Esecuzioni : Dott.ssa Floriana Gallucci C.T.U.: Dott. Ing. Venero Torrisi



Foto nº 17 - Lavanderia.-



Foto nº 18 - Scala realizzata per raggiungere il sottotetto.-



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 19 - Stanza e parquet nel piano sottotetto. -



Foto n° 20 - Idem c.s.-



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 21 - Idem c.s. - altra angolazione. -



Foto nº 22 - Idem c.s. - altra angolazione. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 23 - Idem c.s. - altra angolazione. -



Foto nº 24 - Altro locale bagno realizzato nel locale sottotetto. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 25 - Ingresso al garage al piano S1 del civico 17 della Via Dott. S. Valenti. -



Foto nº 26 - Scivola successiva al cancello di accesso al garage. -

Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 27 - Saracinesca basculante all'ingresso del garage. -



Foto n° 28 - Interno del garage. -



Esecuzione Immobiliare:



Foto nº 29 - Idem c.s. -



Foto nº 30 - Idem c.s. - altra angolazione. -

