


- **Immobile:** Via Crocifisso Marretti n.4 int.29 – 



*-Foto 1 (bagno piano primo)*



*-Foto 2 (vano 1 piano primo)*



*-Foto 3 (particolare 1 vano 1 piano primo)*



*-Foto 4 (particolare 2 vano 1 piano primo)*





*-Foto 5 (scala interna piano primo)*



*-Foto 6 (bagno piano secondo)*



*-Foto 7 (disimpegno piano secondo)*



*-Foto 8 (vano 1 piano secondo)*





-Foto 9 (vano 2 piano secondo)



-Foto 10 (vano 3 piano secondo)



-Foto 11 (sottotetto)



-Foto 12 (particolare 1 sottotetto)





*-Foto 13 (particolare 2 sottotetto)*




*-Foto 14 (prospetto esterno)*



*-Foto 15 (prospetto interno)*



*-Foto 16 (particolare prospetto interno)*

- **Immobile:** Via Crocifisso Marretti n.4 int.30 – 




-Foto 1 (bagno piano primo)



-Foto 2 (vano 1 piano primo)



-Foto 3 (vano 2 piano primo)



-Foto 4 (particolare scala piano primo)



*-Foto 5 (disimpegno piano secondo)*



*-Foto 6 (bagno piano secondo)*



*-Foto 7 (vano 1 piano secondo)*



*-Foto 8 (vano 2 piano secondo)*





*-Foto 9 (sottotetto)*



*-Foto 10 (particolare sottotetto)*



*-Foto 11 (particolare scala per sottotetto)*



*-Foto 12 (prospetto esterno)*



*-Foto 13 (particolare 1 frontalino)*



*-Foto 14 (particolare 2 frontalino)*

pag. 72





- **Immobile:** Via Crocifisso Marretti n.8 int.31 - 



*-Foto 1 (vano 1 piano primo)*



*-Foto 2 (particolare vano 1 piano primo)*



*-Foto 3 (particolare 1 scala piano primo)*



*-Foto 4 (particolare 2 scala piano primo)*






*-Foto 5 (particolare umidità muro)*



*-Foto 6 (vano 1 piano secondo)*



*-Foto 7 (bagno piano secondo)*



*-Foto 8 (vano 2 piano secondo)*



*-Foto 9 (scala piano secondo)*



*-Foto 10 (sottotetto)*



*-Foto 11 (particolare sottotetto)*



*-Foto 12 (particolare scala per sottotetto)*





*-Foto 13 (prospetto esterno)*



- **Immobile:** Via Crocifisso Marretti n.8 int.32 – 



*-Foto 1 (bagno piano primo)*



*-Foto 2 (vano 1 piano primo)*



*-Foto 3 (particolare vano 1 piano primo)*



*-Foto 4 (vano 2 piano primo)*





*-Foto 5 (bagno piano secondo)*



*-Foto 6 (disimpegno piano secondo)*




*-Foto 7 (particolare scala piano secondo)*



*-Foto 8 (vano 1 piano secondo)*



*-Foto 9 (vano 2 piano secondo)*



*-Foto 10 (vano 3 piano secondo)*



*-Foto 11 (sottotetto)*



*-Foto 12 (particolare sottotetto)*





*-Foto 13 (prospetto esterno)*




*-Foto 14 (particolare frontalino)*



- **Immobile:** Via Crocifisso Marretti n.8 int.33 – 



*-Foto 1 (bagno piano primo)*



*-Foto 2 (disimpegno piano primo)*



*-Foto3 (scala piano primo)*



*-Foto 4 (particolare scala piano primo)*



*-Foto 5 (vano 1 piano primo)*



*-Foto 6 (particolare vano 1 piano primo)*



*-Foto 7 (vano 2 piano primo)*



*-Foto 8 (bagno piano secondo)*



*-Foto 9 (disimpegno piano secondo)*



*-Foto 10 (particolare disimpegno piano secondo)*



*-Foto 11 (particolare scala piano secondo)*



*-Foto 12 (vano 1 piano secondo)*



*-Foto 13 (vano 2 piano secondo)*




*-Foto 14 (vano 3 piano secondo)*



*-Foto 15 (prospetto esterno)*



*-Foto 16 (particolare prospetto esterno)*

- **Immobile:** Via Crocifisso Marretti n.8 int.34 - 



-Foto 1 (bagno piano primo)



-Foto 2 (vano 1 piano primo)



-Foto3 (particolare scala piano primo)




-Foto 4 (vano 2 piano primo)





*-Foto 5 (particolare vano 2 piano primo)*



*-Foto 6 (bagno piano secondo)*



*-Foto 7 (disimpegno piano secondo)*



*-Foto 8 (vano 1 piano secondo)*



*-Foto 9 (vano 2 piano secondo)*



*-Foto 10 (vano 3 piano secondo)*



*-Foto 11 (sottotetto)*



*-Foto 12 (particolare sottotetto)*





*-Foto 13 (prospetto esterno)*



*-Foto 14 (particolare prospetto esterno)*




*-Foto 15 (prospetto interno)*



*-Foto 16 (particolare frontalino)*



- **Immobile:** Via Crocifisso Marretti n.8 int.35 - 



*-Foto 1 (bagno piano primo)*



*-Foto 2 (particolare scala piano primo)*



*-Foto3 (vano 1 piano primo)*



*-Foto 4 (vano 2 piano primo)*





*-Foto 5 (particolare vano 2 piano primo)*



*-Foto 6 (bagno piano secondo)*



*-Foto 7 (disimpegno piano secondo)*



*-Foto 8 (particolare scala piano secondo)*



*-Foto 9 (vano 1 piano secondo)*



*-Foto 10 (vano 2 piano secondo)*



*-Foto 11 (vano 3 piano secondo)*



*-Foto 12 (sottotetto)*



*-Foto 13 (particolare sottotetto)*



*-Foto 14 (prospetto esterno)*




*-Foto 15 (prospetto interno)*



*-Foto 16 (particolare frontalino)*



- **Immobile:** Via Crocifisso Marretti n.8 int.36 – 



*-Foto 1 (bagno piano primo)*



*-Foto 2 (vano 1 piano primo)*



*-Foto3 (vano 2 piano primo)*



*-Foto 4 (bagno piano secondo)*





*-Foto 5 (vano 1 piano secondo)*



*-Foto 6 (vano 2 piano secondo)*



*-Foto 7 (vano 3 piano secondo)*



*-Foto 8 (particolare scala piano secondo)*



*-Foto 9 (sottotetto)*



*-Foto 10 (particolare scala per sottotetto)*



*-Foto 11 (prospetto esterno)*



*-Foto 12 (particolare prospetto esterno)*