


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lotto n. 1 - Messina, via Palermo n. 489

Fg. 108 part. 196 sub. 2



Fig. nn. 1-2-3 Localizzazione dell'immobile oggetto di pignoramento






Fig. nn. 4-5 Viste dell'immobile sulla via Palermo



Fig. nn. 6-7 Viste esterne del palazzo



Figg. n. 8-9 Portone d'ingresso



Figg. n. 10-11 Soggiorno



Fig. n. 12 Camera



Fig. n. 13 Camera



Fig. n. 14 Camera



Fig. n. 15 Particolari delle macchie di umidità



Fig. n. 16 Cucina



Fig. n. 17 Particolari delle macchie di umidità



Fig. n. 18 W.C.



Fig. n. 19 Corridoio



Fig. n. 20 Balcone della camera da letto.



Fig. n. 21 Scala che conduce al cortile



Figg. n. 22-23-24-25 Viste del cortile



Aree di sconfinamento in altre proprietà



Fig. n. 26 Ripostiglio



Fig. n. 27 Particolare della copertura del ripostiglio



Figg. n. 28-29 Viste dell'interno del ripostiglio