



ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE



B – PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI SCATTO



FOTO "a" – Prospetto su via San Riccardo/Corte interna



FOTO "b" – Prospetto su corte interna



FOTO "c" – Prospetto su via San Ricca



FOTO "d" – Prospetto su via Salita Tremonti




FOTO "e" – Prospetto su via Salita Tremonti



FOTO "f" – Prospetto su via Salita Tremonti

C – PIANTA DELL'IMMOBILE CON INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI SCATTO



C.1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI



FOTO 1 – Vano scale



FOTO 2 – Cucina



FOTO 3 – Cucina



FOTO 4 – Cucina



FOTO 5 – Cucina



FOTO 6 – Cucina



FOTO 7 – Cucina



FOTO 8 – Balcone chiuso



FOTO 9 – Balcone chiuso



FOTO 10 – Camera 1



FOTO 11 – Camera 1



FOTO 12 – Camera 1



FOTO 13 – Camera 1



FOTO 14 – Camera 1



FOTO 15 – Camera 2



FOTO 16 – Camera 2



FOTO 17 – Camera 2



FOTO 18 – Ingresso



FOTO 19 – Ingresso




FOTO 20 – Bagno



FOTO 21 – Bagno




FOTO 22 – Bagno



FOTO 23 – Bagno



FOTO 24 – Balcone 1



FOTO 25 – Balcone 1



FOTO 26 – Balcone 2





FOTO 27 – Balcone 2

ALLEGATO 4

ELABORATI GRAFICI

- a) Stralcio P.R.G.
- b) Pianta di Rilievo
- c) Pianta con indicazione degli interventi




P.P.R.

Piani Particolareggiati di Risanamento

Art. -


Residenze

4.b - PLANIMETRIA DI RILIEVO



4.c - PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI

VIA SALITA TREMONTI



(*) Finestra da realizzare su parete perimetrale



Demolizioni



Nuove costruzioni



Tramezzi divisori previsti nel progetto originario.

N.B.: la difformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto originario, costituisce abuso edilizio sanabile.

AREA CONDOMINIALE