

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
LOTTO nr. 1 – Comune di Spadafora –
Foglio 2 part. 88 sub. 44



Foto nr. 1 : fabbricato ove è ubicato l'immobile oggetto della presente



Foto nr. 2 : particolare del corpo ascensore





Foto nr. 3 : particolare dell'ingresso dello stabile



Foto nr. 4 : particolare della camera da letto e delle finiture





Foto nr. 5 : particolare del corridoio e delle finiture




Foto nr.6 : particolare del disimpegno





Foto nr.7: particolare delle finiture dell'immobile



Foto nr. 8 : particolare del bagno





Foto nr.9: terrazzo



Foto nr. 10: particolare del vano utilizzato come cucina





Foto nr. 11: particolare terrazzo da cui si evince la necessità di manutenzione straordinaria



Foto nr.12: prospettiva dal terrazzo

Messina, 01 Settembre 2021

Il perito estimatore

ing. Domenico Lupo'

