

STUDIO TECNICO

ING. SERGIO ROMANO

Via Lenzi n.3 98122 Messina Tel.090/674328

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARE

GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. A. Orifici

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NELLA PROCEDURA PROMOSSA DA

UNICREDIT SPA

CONTRO

ISCRITTA AL N.354/16 R.G.



FOTO N.1 PORTONE CONDOMINIALE SULLA PUBBLICA VIA



FOTO N.2 PORTONE CONDOMINIALE E PROSPETTO SULLA VIA 30/N.



FOTO N.3 PORTA D'INGRESSO APPARTAMENTO LATO INTERNO




FOTO N.4 INTERRUPTORE DIFFERENZIALE (SALVAVITA)



FOTO N.5 DISIMPEGNO ANTISTANTE PORTA D'INGRESSO



FOTO N.6 CITOFONO



FOTO N.7 INFISSO INTERNO CUCINA



FOTO N.8 PAVIMENTAZIONE CUCINA



FOTO N.9 CLIMATIZZATORE CUCINA



FOTO N.10 CUCINA E LAVELLO SULL'ORIGINARIA AREA BALCONE



FOTO N.11 CUCINA POSIZIONATA SULL'ORIGINARIA AREA BALCONE



FOTO N.12 LAVELLO POSIZIONATO SULL'ORIGINARIA AREA BALCONE



FOTO N.13 AREA ORIGINARIO BALCONE E LAVELLO



FOTO N.14 INTONACO AMMALORATO DEL SOPRASTANTE BALCONE



FOTO N.15 INTONACO AMMALORATO ED INFISSO



FOTO N.16 INFISSO ESTERNO TRA IL VECCHIO ED IL NUOVO BALCONE



FOTO N.17 INFISSO BAGNO



FOTO N.18 PAVIMENTAZIONE BAGNO



FOTO N.19 LAVABO E RUBINETTERIA



FOTO N.20 VASCA DA BAGNO E RUBINETTERIA



FOTO N. 21 ORIGINARIA INFISSO BAGNO SOPRA VASCA DA BAGNO



FOTO N.22 TINTEGGIATURA SOFFITTO CON INTONACO AMMALORATO



FOTO N. 23 RIVESTIMENTO PARETI ADIACENTI VASCA DA BAGNO



FOTO N.24 BIDET DANNEGGIATO E RUBINETTERIA



FOTO N.25 WC, CASSETTA DI SCARICO E PIASTRELLE RIVESTIMENTO



FOTO N.26 INFISSO CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE



FOTO N.27 TINTEGGIATURA PARETI LATERALI CAMERA DA LETTO



FOTO N.28 TINTEGGIATURA PARETE LATERALE CAMERA DA LETTO



FOTO N.29 INFISSO ESTERNO CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE



FOTO N.30 TINTEGGIATURADA LETTO MATRIMONIALE



FOTO N.31 INFISSO CAMERA DA LETTO



FOTO N.32 CAMERA DA LETTO ED INFISSO ESTERNO



FOTO N.33 TINTEGGIATURA PARETI AMMALORATA ZONA D'ANGOLO



FOTO N.34 INFISSO INTERNO SOGGIORNO



FOTO N.35 CORNICE INFISSO E PORZIONE DISIMPEGNO



FOTO N.36 TINTEGGIATURA PARETI SOGGIORNO



FOTO N.37 PARETE LATERALE SOGGIORNO ED INFISSO INTERNO



FOTO N.38 INFISSO ESTERNO SOGGIORNO



FOTO N.39 AREA NUOVO BALCONE



FOTO N.40 AREA NUOVO BALCONE ED INFISSO RIPOSTIGLIO



FOTO N.41 PARETE NUOVO BALCONE CON SCALDACQUA A GAS



FOTO N.42 PARETE NUOVO BALCONE CON CLIMATIZZATORE CUCINA