

Allegato 8

Rilievi fotografici





Figura 2 – Ingresso del complesso “Residence Puglisi”



Figura 1 – Palazzina 20-21



Figura 3 – Portone d’ingresso



Figura 4 – Ingresso dall’androne condominiale



Figura 5 – Ingresso privato diretto



Figura 6 – Pranzo/soggiorno



Figura 7 – Pranzo/soggiorno



Figura 8 – Pranzo/soggiorno



Figura 9 – Cucina



Figura 10 – Cucina



Figura 11 – Cucina



Figura 12 – Disimpegno



Figura 13 – Disimpegno



Figura 14 – Cameretta



Figura 15 – Cameretta



Figura 16 – Camera da letto



Figura 17 – Camera da letto



Figura 18 – Bagno con vasca




Figura 19 – Bagno con piatto doccia



Figure 20-21 – Terrazza lato Est fronte zona pranzo/soggiorno



Figure 22-23 – Terrazza e giardino lato Est fronte zona pranzo/soggiorno



Figure 24-25 – Terrazza e giardino lato Nord



Figura 26 – Giardino lato Nord a quota più alta



Figura 27 – Scala di collegamento tra i due livelli del giardino



Figura 28 – Giardino lato Nord a quota più alta



Figura 29 – Giardino lato Nord



Figure 30-31 – Terrazza lato Ovest



Figura 32 – Tettoia su terrazza lato Ovest fronte cucina



Figura 33 – Passaggio obbligato per raggiungere il posto auto




Figura 34 – Posto auto al piano seminterrato