

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(Bottega Via Umberto I, 129)





Figura 1 – Ingresso all’immobile pignorato di Via Umberto I, 129.



Figura 2 – Ingresso dell’immobile pignorato visto da Piazza Abate Cacciola (ex Piazza Municipio).



**Foto 3 e 4 – Via Umberto I in direzione Messina-Catania.
Sotto, a destra, l'immobile pignorato al n. 129.**



Foto 5 e 6 – Due vedute della sala di recitazione del piano terra



Foto 7 e 8 – Ingresso nel retro sala di recitazione adibito a deposito.



Foto 9 e 10 – Deposito del piano terra.



Foto 11 – Particolare della doppia altezza vista dal deposito.



Foto 12 – Particolare della doppia altezza vista dal soppalco sul deposito.



Foto 13 – Pareti in cartongesso.



Foto 14 – Piccolo corridoio di accesso al wc.



Foto 15 e 16 – Ingresso e interno del piccolo ripostiglio.





Foto 17 e 18 – Interno del ripostiglio e particolare del soffitto.



Foto 19 e 20– WC.



Foto 21 e 22 – Corpo scala collocata nella zona a doppia altezza.



Foto 23 – Accesso al soppalco.



Foto 24 – Zona di lavoro adibita a studio.



Foto 25 e 26 – Altre vedute dell’ambiente di lavoro collocato nel soppalco.



Foto 27– Veduta della doppia altezza lato ingresso.



Foto 28 – Particolare del soffitto del soppalco



Foto 29 – Passaggio dalla zona studio al retro studio.



Foto 30 – Particolare del passaggio dalla zona studio al retro studio.



Foto 31 e 32 – Retro studio.



Foto 33 e 34 – Particolare della doppia altezza coincidente con il sottostante deposito del piano terra.



Foto 35 e 36 – Particolari del soffitto del retro studio.