

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(Bottega Via Umberto I, 165-167)



Figura 1 – Veduta delle due botteghe e del fabbricato a due elevazioni fuori terra prospiciente Via Umberto I.



Figura 2 – Botteghe di proprietà dei debitori esecutati.



Figura 3 – Veduta dell'intero fabbricato e delle botteghe di proprietà dei debitori esegutati.



Figura 4 – Botteghe di proprietà dei debitori esegutati.



Foto 5 e 6 – Due vedute di Via Umberto I nei pressi dell’immobile pignorato e del Palazzo Comunale .



**Foto 7 e 8 – Piazza Abate Cacciola e Palazzo Comunale
antistanti le due botteghe.**



Foto 9 e 10 – Sopra ingresso al locale commerciale. Sotto accorpamento delle due botteghe.



Foto 11 e 12 – Vedute del locale ampliato.



Foto 13 e 14 – Vedute del retro banco.



Foto 15 e 16 – Altre vedute del retro banco.



Foto 17 e 18 – Vedute della saletta bar.



Foto 19 e 20 – Altre vedute della saletta bar.



Foto 21 e 22 – Sopra accesso al servizio e al laboratorio. Sotto spazio antistante l'ingresso anti-wc.



Foto 23 – Anti-Wc.



Foto 24 – Wc.



Foto 25 e 26 – Vedute del laboratorio.



Foto 27 e 28 – Accesso al laboratorio dal retro banco e parziale veduta del corpo scala per accedere locale tecnico (sala macchia-condizionatore).



Foto 29 e 30 – Deposito e sottoscala del fabbricato .



Foto 31 – Deposito e parziale veduta della scala in legno con struttura in ferro.



Foto 32 – Particolare del corpo scala in legno e ferro.



Foto 33 e 34 – Corpo scala di accesso al locale tecnico (sala macchina-condizionatore).




Foto 35 e 36 – Ingresso al locale tecnico.



Foto 37 e 38 – Veduta dello scambiatore e dell'aspiratore del locale tecnico.



Foto 39 e 40 – Veduta della canalizzazione del locale tecnico.