

ALLEGATO C1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 3

Corpo A – Corpo B – Corpo C



FOTO 01: foto satellitare con perimetrazione "Lotto 3"

Perito: Arch. Vincenzo Fabio Franza




FOTO 02: foto satellitare con perimetrazione “Corpi A-B-C” ed elaborato planimetrico Part. 353.

CORPO A

Casa unifamiliare a Messina, via Consolare Pompea 1621A.
Catasto Fabbricati: Foglio 62 Part. 638 sub 1



FOTO 03: veduta fabbricato dalla via Consolare Pompea.



FOTO 04: prospetto sulla via Consolare Pompea.



Accesso immobile

FOTO 05: prospetto nord-est (interno alla corte).



FOTO 06: vano d'ingresso.



FOTO 07: camera.



FOTO 08: camera.



FOTO 09: vano con accesso diretto su via Consolare Pompea.



FOTO 10: vano con accesso diretto su via Consolare Pompea.



FOTO 11: W.C.



FOTO 12: terrazza panoramica.

CORPO B

Garage a Messina, via Consolare Pompea 1621B.
Catasto Fabbricati: Foglio 62 Part. 638 sub 2.



FOTO 13: veduta fabbricato dalla via Consolare Pompea.



FOTO 14: prospetto su via Consolare Pompea



FOTO 15: locale garage



FOTO 16: locale garage



FOTO 17: porta d'accesso locale garage



FOTO 18: locale sottoscala adibito a w.c.



FOTO 19: scala d'accesso alla corte di pertinenza.



FOTO 20: Terrazza praticabile.

CORPO C

Corte di pertinenza, via Consolare Pompea 1619.
Catasto Fabbricati: Foglio 62 Part. 353 sub 5



FOTO 21: accesso carrabile e pedonale sulla via Consolare Pompea.



FOTO 22: veduta corte dalla via Consolare Pompea



FOTO 23: strada interna alla corte.



FOTO 24: nicchia con fontana



FOTO 25: veduta corte.



FOTO 26: percorsi pertinenziali.



FOTO 27: tettoia abusiva.



FOTO 28: veduta copertura tettoia abusiva.