



Foto 3 : il cancello carrabile e l'ingresso pedonale visti dall'interno del piazzale/parcheggio a servizio del fabbricato . .



Foto 4



Foto 5



Foto 4 e 5 : l'ingresso . Il debitore ha demolito e traslato un tramezzo per ampliare l'ingresso, con conseguente riduzione della camera ad esso adiacente.



Foto 6 : La cameretta adiacente all'ingresso.



Foto 8 : il corridoio, visto dal soggiorno, che mette in comunicazione quest'ultimo con l'ingresso (sullo sfondo) . La porta che si intravede sulla dx è quella della camera da letto.



Foto 9 : camera da letto ; dietro la tenda , non visibile, la finestra che prospetta sulla corte .



Foto 10 e 11 : ancora la stanza da letto.



Foto 12 : il piccolo soggiorno e l'accesso alla cucina (abusiva) .



Foto 13 : il soggiorno, con irregolare accesso diretto al w.c. che il Giorgianni, tra l'altro, ha ampliato.



Foto 14 e 15 : la cucina abusiva ; la porta (foto a dx) prospetta sulla piccola corte dell'appartamento.



Foto 16 e 17 : la piccola corte



Foto 18, 19 e 20: il w.c.



F



