

Allegato G

– documentazione fotografica





VIA CENTURIFE



FABBRICATO AL CIVICO 56 DI VIA CENTURIFE



PROSPETTO LATERALE SU FRONTE A OVEST



IMMOBILE PIGNORATO PIANO 3° FRONTI NORD-OVEST



PORTONE DI INGRESSO E SCALA CONDOMINIALE





INGRESSO E DISIMPEGNO





SOGGIORNO





SOGGIORNO



CUCINA



CUCINA







CUCINA E BALCONE CUCINA SU VIA CENTURIFE





STANZA 1





STANZA 2





STANZA 3



SERVIZIO IGIENICO



RIPOSTIGLIO



TRACCE DI UMIDITA' SOFFITTO BAGNO E CUCINA



GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

