

Il soggiorno



In queste foto sono evidenti i segni dell'umidità da risalita sulle pareti e delle infiltrazioni provenienti dal iano superiore



L'ingresso e la zona cucina



Il corridoio di disimpegno



Il servizio igienico




La finestra del servizio igienico



Camera 1





Camera 2



Dettagli delle condizioni dell'infisso e dell'ammaloramento delle pareti



Camera 3

